

Εικόνα 6 Εμφράξεις στο 2ο και 3ο πέρασμα του ατμολέβητα. Υδροδυναμικός καθαρισμός shower cleaning στο 2ο και 3ο πέρασμα του ατμολέβητα